



Klasztor Augustianów w Krakowie - wznoszony od połowy XIV w. w krakowskiej dzielnicy Kazimierz.

W 1996 r. przeprowadziliśmy konserwację zespołu barokowych obrazów ostrołukowych z krużganków klasztoru. W obrazach tych zastosowaliśmy samonapinające krosna aluminiowe. W 1997 roku konserwacja barokowego ołtarza - konfesji w kaplicy Bł. Izajasza Bonera (konserwacja drewna, rekonstrukcja polichromii i złóceń) oraz marmurowej balustrady i stopni do kaplicy. W 1997 roku konserwacja zespołu 8 obrazów olejnych z klasztoru. W latach 1997 - 1998 przeprowadziliśmy konserwację elewacji ogrodowych klasztoru oraz przewiązki nad ul. Skąleczną. Położone zostało 1100 m² tynków odsalających. W latach 1999 - 2000 wykonaliśmy konserwację kamiennych ław oraz epitafiów na ścianach krużganków klasztornych.

